62885.00.00.000 СБ







Ориентировочный расход материалов для электромонтажа в пределах котла системы управления:

провод ПВ3 – 2,5	–	50 м
ПВ3 – 1,5	–	100 м
ПВ3 – 1,0	–	150 м
провод высоковольтный ПВВ	–	1,5 м
металлорукав (трубка гофрированная)	–	20 м

1. Монтаж элементов системы управления вести согласно схеме функциональной и схеме электрической соединений.
2. При проведении монтажа электрооборудование котла заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ.
3. Размещение датчиков системы управления может быть изменено при проектировании конкретного объекта.
4. При подключении элементов системы управления выполнять требования по монтажу, изложенные в их эксплуатационной документации.
5. Условные обозначения элементов см. 62 885.03.00.000 ТЭ4.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	62885.00.00.000 СБ			
Разраб.		Луговский			Котел паровой Е-0,4-0,9ДН-2 (МЭК-8АЖ-2(Э)) Система управления	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Маринин						1:1
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.						ООО МПВФ "Энергетик"		
Утв.								

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.